

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«14» мая 2024 г.

1. Название здания (сооружения) МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 11 «Земляничка»
2. Адрес 243140 Брянская область, городской округ город Клинцы, город Клинцы, ул.Кюстендилская, дом 39
3. Владелец Муниципальное образование «городской округ город Клинцы Брянской области»
4. Год постройки 1973
5. Материал стен кирпич
6. Этажность 2 этажа
7. Наличие подвала имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя – заведующий Галайдо Е.В.

Членов комиссии:

1. Завхоз Свибович Н.Н.
2. Педагог-психолог Елаго Ю.А.
3. Воспитатель Шматкова Р.М.
4. Младший воспитатель Шаройко А.В.

произвела осмотр:

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ	Сроки исполнения
1	Благоустройство	удовлетворительное		
3	Фундаменты (подвал)	удовлетворительное		
4	Несущие стены	удовлетворительное		
5	Перегородки	удовлетворительное		
6	Балки (фермы)	удовлетворительное		
7	Перекрытия	удовлетворительное		
8	Лестницы	удовлетворительное		
9	Полы	удовлетворительное		
10	Проемы (окна, двери, ворота)	удовлетворительное		
11	Кровля	удовлетворительное		
12	Наружная отделка	удовлетворительное		
13	Внутренняя отделка	удовлетворительное		
14	Отопление	удовлетворительное		
15	Санитарно-технические устройства	удовлетворительное		
16	Энергоснабжение, освещение	удовлетворительное		
17	Вентиляция	удовлетворительное		
20	Встроенные помещения	удовлетворительное		

Выводы и предложения:

Провести покраску лестниц, фундамента здания

Подписи:

Председатель комиссии  _____ Е.В.Галайдо

Члены комиссии:

Завхоз Свибович Н.Н.  _____

Педагог-психолог Елаго Ю.А.  _____

Воспитатель Шматкова Р.М.  _____

Младший воспитатель Шаройко А.В.  _____

